




LED STRIP PERFORMANCE IP67










	EAN	l x w x h [mm]	V _{DC}	W	W/m	lm	lm/m	lm/W	K	⊖ (°C)	∠	R _a
LS P-500/927/5/IP67	4058075705838	5000x10x4.7	24V	21	4.2	2185	475	113	2700	-20...+55	110°	>90
LS P-500/930/5/IP67	4058075705852	5000x10x4.7	24V	21	4.2	2220	485	115	3000	-20...+55	110°	>90
LS P-500/940/5/IP67	4058075705876	5000x10x4.7	24V	21	4.2	2360	515	122	4000	-20...+55	110°	>90
LS P-500/965/5/IP67	4058075705890	5000x10x4.7	24V	21	4.2	2360	515	122	6500	-20...+55	110°	>90
LS P-1000/927/5/IP67	4058075705913	5000x10x4.7	24V	43	8.6	4365	950	110	2700	-20...+55	110°	>90
LS P-1000/930/5/IP67	4058075705937	5000x10x4.7	24V	43	8.6	4440	965	112	3000	-20...+55	110°	>90
LS P-1000/940/5/IP67	4058075705951	5000x10x4.7	24V	43	8.6	4730	1030	120	4000	-20...+55	110°	>90
LS P-1000/965/5/IP67	4058075705975	5000x10x4.7	24V	43	8.6	4730	1030	120	6500	-20...+55	110°	>90
LS P-1500/927/5/IP67	4058075705999	5000x10x4.7	24V	60	12	6190	1345	112	2700	-20...+55	110°	>90
LS P-1500/930/5/IP67	4058075706019	5000x10x4.7	24V	60	12	6290	1370	114	3000	-20...+55	110°	>90
LS P-1500/940/5/IP67	4058075706033	5000x10x4.7	24V	60	12	6700	1460	121	4000	-20...+55	110°	>90
LS P-1500/965/5/IP67	4058075706057	5000x10x4.7	24V	60	12	6700	1460	121	6500	-20...+55	110°	>90
LS P-2000/927/5/IP67	4058075706071	5000x10x4.7	24V	78	15.6	7920	1725	110	2700	-20...+55	110°	>90
LS P-2000/930/5/IP67	4058075706095	5000x10x4.7	24V	78	15.6	8050	1753	112	3000	-20...+55	110°	>90
LS P-2000/940/5/IP67	4058075706118	5000x10x4.7	24V	78	15.6	8575	1870	120	4000	-20...+55	110°	>90
LS P-2000/965/5/IP67	4058075706132	5000x10x4.7	24V	78	15.6	8575	1870	120	6500	-20...+55	110°	>90

Length of supply wire (0,5 mm ² wire cross-section)*	Max. meters of LED STRIP at T _a = 25°C**				
	<0.5m	1m	3m	6m	10m
LS P-500/9xx/5/IP67	10.1	9.8	9.4	8.8	7.9
LS P-1000/9xx/5/IP67	8.5	8.3	7.9	7.3	6.3
LS P-1500/9xx/5/IP67	7.3	7.0	6.6	6.1	5.3
LS P-2000/9xx/5/IP67	6.0	5.7	5.3	4.7	4.0





A







B




LS AY-CP/P2/500/P
EAN:4058075727465














LS AY-CSD/P2/P
EAN:4058075727557



LS AY-10/SE SILICONSEAL
EAN:4058075727649







Ⓜ A lámpatest fényfórára nem cserélhető; amikor a fényfórák elérte az élettartama végét, az egész lámpatestet ki kell cserélni. A termékek jóváhagyott független LED LED meghajtóval kell ellátani, amely megfelel az IEC/EN 61347-2-13 szabványnak, és: 1) a névleges kimeneti feszültségnek (állandó feszültségű) meg kell egyeznie a LED modul névleges tápfeszültségével; 2) A névleges kimeneti teljesítménynek legalább azonosnak kell lennie a LED modul névleges teljesítményével; 3) Az űr-érőtelnek kisebbnek kell lennie, mint 60 V DC. A termék 0,5 m hosszú fényfórákat tartalmaz; részletes információk a kiegészítő lapon lévő táblázatban találhatók. A modul felszerelése a hátoldalon elhelyezett, kétdolbasz ragasztószalaggal történik. Új legyen arra, hogy a felületet tisztá, zsírtól, olajtól, szilikonól és szennyeződésként mentes legyenek. Új legyen a 3M felhívására a különböző felületekhez ajánlott primerekre vonatkozóan. A ragasztóanyagoknak önmagukban szilárdnak kell lenniük. Új legyen arra, hogy a védőszalag teljesen eltávolítsa. * Tápkábel hosszúsága (0,5 m) huzal keresztmetszete); ** LED SZALAG max. hosszúsága méterben $T_a=25^{\circ}\text{C}$ -on

Ⓜ Zrődó szivárvány a víz egyaránt jest niewymienne; po osiągnięciu kończą żywotności źródła światła, wymień całą grupę. Produkty będą dostarczone z zatwierdzonym niezależnym systemem LED SELV, zgodnym z normą IEC/EN 61347-2-13, a: 1) znamionowe napięcie wyjściowe (napięcie stałe) powinno być równe znamionowemu napięciu zasilania modułu LED; 2) znamionowa moc wyjściowa co najmniej równa mocy znamionowej modułu LED; 3) napięcie wyjściowe Uout powinno być mniejsze niż 60 V DC. Produkt zawiera źródła światła o długości 0,5 m; szczegółowe informacje znajdujące się w tabeli w załączniku. Montaż modułu następuje przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej zamocowanej z tyłu. Należy zwrócić uwagę na czyste powierzchnie, które powinny być wolne od tłuszczu, oleju, silikonu i cząstek brudu. Proszę przetestować wskaźnik 3M odnośnie gruntowności zalecanych dla różnych powierzchni. Materiały mocujące powinny być same w sobie mocne. Zwrócić uwagę na kompletne usunięcie taśmy ochronnej. * Długość przewodu zasilania (przekrój przewodu: 0,5 mm²); ** Maksymalna długość TASM LED przy $T_a=25^{\circ}\text{C}$

Ⓜ Svetlny zdroj tvoja svetilnica je nevmenjen; keď svetlný zdroj dosiahne koniec svojej životnosti, bude potrebné vymeniť celé svetlivo. Výrobky budú dodávané so schváleným nezávislým odvádom SELV, ktorý spĺňa normu IEC/EN 61347-2-13 a: 1) menovité výstupné napätie (konštantné napätie) sa musí rovnáť menovitému napätiu napájacieho modulu LED; 2) menovitý výstupný výkon sa musí priravňovať menovitému výkonu modulu LED; 3) výstup musí byť menší ako 60 V DC. Súčasťou produktu je svetelný zdroj o dĺžke 0,5 m; podrobnejšie informácie nájdete v tabuľke v dodatku. Montáž modulu sa uskutočňuje pomocou obojstranne lepiacej pásky umiestnenej na zadnej strane. Dbajte na čistu povrchov, ktoré musia byť bez tuku, oleja, silikónu a častícok nečistôt. Obráťte na pokyny 3M týkajúce sa odporúčaných primerov pre rôzne povrchy. Upevňovacie materiály musia byť v svojej podstate pevné. Dbajte na úplné odstránenie ochrannéj pásky. * Dĺžka napájacieho kábla (prierez kábla 0,5 mm²); ** Max. dĺžka metra páska LED STRIP pri $T_a=25^{\circ}\text{C}$

Ⓜ Vira svetlobe to svetilnik ni mogče zamjeniti; ko se življenjska doba vira svetlobe izteče, je treba zameniti celotno svetliko. Izdelki morajo biti opremljeni z odobrenim neodvisnim gonilnikom LED SELV v skladu z IEC/EN 61347-2-13 in: 1) nazivna izhodna napetost (stalna napetost) mora biti enaka nazivni napajalni napetosti modula LED; 2) nazivna izhodna moč je vsaj enaka nazivni moči LED modula; 3) izhodna mora biti manjša od 60V enosmerne toka. Izdelek vključuje vira svetlobe z dolžino 0,5 m; za podrobnejše informacije glejte tabelo na dodatnem listu. Modul montirate s pomočjo obojstranske lepljive trake, ki je na njegovi zadnji strani. Bodite pozorni na čiste površine, na kateri ne sme biti masti, olja, silikona ali umazanije. Glejte priporočeni osnovni premazovi za različne površine upoštevajte navodila podjetja 3M. Prilidni materiali morajo biti čvrsti. Bodite pozorni, da zaščitni trak v celoti odstranite. * Dolžina napajalne žice (prečni prerez žice 0,5 mm²); ** Najv. metrov LED-TRAKU pri temp. 25°C

Ⓜ Bu armatürdeki ışık kaynağı değiştirilemez; ışık kaynağının kullanılmı ömrü sana erdindiğinde tüm armatürü değiştirilmelidir. Ürünler, IEC/EN 61347-2-13'e uygun, analı ve bağımsız bir SELV LED sürücüsü ile birlikte teslim edilmelidir ve: 1) Nominal çıkış voltajı (sabit voltaj), LED modülünün nominal besleme voltajına eşit olmalıdır; 2) Nominal çıkış gücü, (en azından) LED modülünün nominal çıkış gücüne eşit olmalıdır ve 3) U çıkışı 60 V DC'den az olmalıdır. Ürün 0,5 m uzunluğunda bir ışık kaynağı içermektedir; ayrıntılı bilgi için bakın ekteki tabloya. Modülün montajı arka taraftaki çift taraflı yapışkan bantla yapılır. Griş, yağ, silikon ve kirlerden arındırılmış olmalı çirkin yüzeylerin temiz olmasına dikkat edin. Çeşitli yüzeyler için tavsiye edilen primerle ilgili olarak 3M açıklamaları dikkate alın. Sabitleme materyalleri mutlaka sağlam olmalıdır. Koruyucu verni tamamen çıkarılmalıdır dikkat edin. * Besleme tel uzunluğu (tel kesiti 0,5 mm²); ** 25°C ortam sıcaklığında LED ŞERİT maksimum uzunluğu (metre)

Ⓜ Zvor svetlota ve svetiljke je nezamenjiv; kada zvor svetlosti dostigne kraj svoj radnog vijeka, potrebno je zamijeniti cijelu svetiljku. Proizvodi se isporučuju s odobrenim zasebnim SELV LED pogonom u skladu s IEC/EN 61347-2-13, i: 1) nazivni izlazni napon (stalni napon) mora biti jednak nazivnom naponu napajanja LED modula; 2) nazivna izlazna snaga mora biti barem jednaka nazivnoj snazi LED modula; 3) izlaz mora biti manji od 60V DC. Proizvod uključuje svjetlosni zvor dužine 0,5 m; za detaljne informacije pogledajte tabelu na dopunskom listu. Montaža modula se vrši pomoću dvostrane lepljive trake smještena na poleđini. Pazite na čiste površine, koje moraju biti bez masti, ulja, silikona i čestica prašine. Pridržavajte se uputa vrčke 3M u vezi s preporučenom temeljnom bojom (primer) za različite površine. Materijali za pričvršćenje moraju biti čvrsti. Pazite na potpuno odstranjenje zaštitne trake. * Dužina žice za napajanje (presjek žice 0,5 mm²); ** Maks. broj metara trake LED STRIP pri $T_a=25^{\circ}\text{C}$

Ⓜ Surs de lumină a acestui cupru de iluminat nu poate fi înlocuită; când sursa de lumină ajunge la sfârșitul duratei de viață, întregul cupru de iluminat trebuie înlocuit. Produsele trebuie furnizate cu un motor SELV LED independent aprobat, conform IEC/EN 61347-2-13 și: 1) Tensiunea nominală de ieșire (tensiune constantă) trebuie să fie egală cu tensiunea nominală de alimentare a modului LED; 2) Puterea nominală de ieșire cel puțin eguală cu puterea nominală a modului LED; 3) Puterea de ieșire trebuie să fie mai mică de 60V c.c. Produsul include o sursă de lumină cu lungimea de 0,5m; pentru informații detaliate, consultați tabelul din fișa alăturată. Montarea modului se realizează cu ajutorul benzii cu două părți adezive, fixată pe spate. Aveți în vedere o suprafață curată, care trebuie să fie lipsită de grăsime, ulei, silicon și particule de impurități. Materialele de fixare trebuie să fie conform recomandărilor pentru diferite suprafețe. Respectați indicațiile de utilizare sau prezințe o structură internă compactă. Aveți în vedere o îndepărtare completă a benzii de protecție. * Lungimea cablului de alimentare (cablu cu secțiune transversală de 0,5 mm²); ** Lungime maximă metri BANDĂ LED cu $T_a=25^{\circ}\text{C}$

Ⓜ Светильнный источник на това осветелно тяло не е сменем; когато светлинният източник достigne края на живота си, цялото осветелно тяло трябва да бъде заменено. I продуктите трябва да бъдат снабдени с одобрен независим SELV LED драйвер, съгласно с нормата IEC/EN 61347-2-13, и: 1) Номиналното изходно напрежение (постоянно напрежение) трябва да бъде равно на номиналното захранващо напрежение на LED модуля; 2) Номиналната изходна мощност да е най-малко равна на номиналната мощност на LED модуля; 3) Уют трябва да бъде по-малко от 60 V DC. Продуктът включва източник на светлина с дължина 0,5 m; за подробна информация вижте таблицата в допълнителен лист. Монтажът на модуля се извършва с помощта на поставената на обратната страна двостранна лепяща лента. Обърнете внимание повърхностите да бъдат чисти, тоест по тях да няма мазици, масло, силикон и мръсни частици. Спазвайте указанията на 3M относно препоръчаните грундови бои за различни повърхности. Захранващите материали трябва да бъдат сами по себе си здрави. Махнете напълно предпазната лента. * Дължина на захранващ кабел (сечение на проводника 0,5 mm²); ** Макс. дължина в метри на светодиодната лента при $T_a=25^{\circ}\text{C}$

Ⓜ Selle valgusti valgusallikati ei saa vahetada, kui valgusallikaks jõuab oma eluea lõppu, tuleb kogu valgusti välja vahetada. Toetat peavad olema varustatud kinnitatud sõltumatu SELV LED -draiveriga, mis vastab standardile IEC/EN 61347-2-13, ja: 1) nimivõimsus (konstantne võimsus) peab olema võrdne LED-moduli nimivõimsusega; 2) nimivõimsus peab olema vähemalt võrdne LED-moduli nimivõimsusega; 3) Uout peab olema alla 60 V DC. Toode sisaldab valgusallik pükse 0,5 m. Üksikasjaliku teabe saamiseks vaadake lisalehel olevat tabelit. Moduli montaaž toimub tagaküljel oleva kahepoolese kleepilindi abil. Pealispind peavad olema puhtad, silikooni- ja prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on postitatud ta tagaküljel oleva kahepoolese lepilindi juures. Tähtsaks on tagada, et pind oleks puhas, et sellel ei oleks rasva, õli, silikooni ega prahtvabed. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatavate kriteeriumide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad ja vastavad nõuetele, mis on